

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RANAIVOSON HARIVELO FELANIAINA**  
**ADRESSE : AB 139 TER E AMBOHITRARAHABA, Tél. 0349579494**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8851TBM**

**USAGE EFFECTIF: TM6**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 914062/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 17/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BANDES RETROREFLECHISSANTES A POSER

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS 27/11/2021**