

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RATO VONARIVONY NOELISOA YVONNE  
**ADRESSE :** VT 85 NK BIS ANDO HANIMANDROSEZA/0340614589, **Tél.**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **0622TAC**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1440

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER :** **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 919604/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 22/11/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PNEU AV G LISSE

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA  
Gérald  
Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2MOIS(22/01/2022)**