## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANANTENAINA BENOIT ADELARD ADRESSE: C.4B P11/47 MANGARANO II, Tél. 0343165567 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 6706AH

**USAGE EFFECTIF: TMT** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 670

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 11 000
TVA: Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TANAMBOROZANO - TOAMASINA

-----

RECU N°: 875483/TNA/005/SUR\_SITE/2021

**Date**: 11/10/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU AV G LISSE
- ROUES DE SECOURS NUL
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C. ALAIN

Opérateur: RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS