



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 930832/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : RAHILISON JEAN

ADRESSE : LOT 39 BIS T/N TSARAMASOANDRO NAMONTANA

TELEPHONE : 0331238367

PROFESSION :-

NUM IMM : 1288TAM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : SH81WP8U

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:274234

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :7391782

PTC :2520

PAV :1869

CU :651

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2008

USAGE EFFECTIF : VP300 (Age > 5 ans)

NR CARTE VIOLETTE : - DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/12/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au07/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1288TAM

USAGE EFFECTIF :VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2520

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800