DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 671289/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 04/03/2021

NOM: SOCIETE PARK MADAGASCAR

ADRESSE: LOT PRES II J 161 HBIS G AMBOHIJATOVO TELEPHONE: ---

PROFESSION:-

NUM IMM: 0100TV **MARQU**E: DAIHATSU **COMMUNE**: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: G202LSCMDS3 CARROSSERIE: CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:012875

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 2104892

PTC :1170 PAV :740 CU :430

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1998

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/12/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 04/03/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au04/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 671289/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: SOCIETE PARK MADAGASCAR DATE 04/03/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0100TV

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : 1170

DROIT Ar 18 000
CARNET D'ENTRETIEN Ar 0

PV Ar 2 000
CARTE Ar 0

THT Ar 20 000
TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**