## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTOMANGA LOVATIANA NY ULRICH EDDY ADRESSE: LOT I 169 ILAFY, Tél. 034 46 955 04

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 9794TAF

**USAGE EFFECTIF: TMTPERS** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1405

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 928254/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/12/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- MOTEUR SALE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- CACHE POUSSIERE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur : RASESILISOA Yeldine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS 01/02/2022