



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 930757/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 06/12/2021

NOM : ANDRIANOMENJANAHARY MAX C/O MALAGASY CAR

ADRESSE : LOT IVL 68 ANDOHATAPENAKA

TELEPHONE : 0343165141

PROFESSION :-

NUM IMM : 8684TBG

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KP17CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:YU408984

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :329274

PTC :2150

PAV :1460

CU :690

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 06/12/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 06/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au07/12/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8684TBG**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2150

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**