

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RASOAFARA GERTRIDE ANNIGEA GRITA
ADRESSE : LOT 84 CITE TSARAMANDROSO SECT 6 MAHAVOKY
ATSIMO 0320439166, **Tél.** 0324003415

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2780ME

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC : 670

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N° : 862717/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 28/09/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- EXTINCTEUR A PRESENTER
- BOITE A PHARMACIE NULLE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- VEUILLEUSES G/D NULLES

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra
Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE
OLIDA

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS

