

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZAFIMAHANDRY HERY ZO

ADRESSE : LOT IG 206/3204 IGAGA FIANARANTSOA, Tél. 0349653455

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4732FE

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 6 000

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 37 000

TVA : Ar 7 400

NET A PAYER : Ar 44 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 864967/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 30/09/2021

NET A PAYER : Ar 44 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRE LATERALE COLISSANTE A CHANGER
- ROTULE BARRE DE DIRECTION AVG A REMPLACER
- JEU IMPORTANT AU VOLANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE
CLEMENTINE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 7 JOURS

