DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 906732/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

NOM: RASOANDRAINY MARIE MATHILDE

ADRESSE: LOT II V 60 B AMPANDRANA EST 0330333433 TELEPHONE:

PROFESSION: ENCADREUR

NUM IMM: 1090TAD MARQUE: MAZDA COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE : TCP TYPE : SKY021 CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :9 N°SERIE DU TYPE:10.8535

PLACE ASSISE: 19 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 848116

PTC :2820 PAV :1570 CU :1250

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2002

USAGE EFFECTIF: TBR NR CARTE VIOLETTE: 0226235 DELIVREE LE: 18/12/2018

NR LICENCE : 00529VN10018 **DELIVREE LE :** 26/02/2021

PATENTE: 2019 ANI: APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Le Chef de Centre

Opérateur : RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au 10/03/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:906732/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RASOANDRAINY MARIE MATHILDE DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1090 TAD

USAGE EFFECTTF:TBR

PLACE ASSISE: 19 PLACE DEBOUT: PTC 2820 Ar 9 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 13 000 TVA Ar 2 600

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 15 600**