

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORAMANGA - TOAMASINA**

-----

**RECU N° : 928493/TNA/018/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/12/2021**

**De: MITSINJO ANDASIBE**

**ADRESSE : LOT IVX 5 A ANKAZOMANGA, Tél. 0340748727**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8003TAL**

**USAGE EFFECTIF: VL**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 3035**

**DROIT : Ar 18 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0**

**CARTE : Ar 0**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 22 000**

**TVA : Ar 4 400**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- DOSSIER SIEGE A REPARER
- ROTULE BARRE DE DIRECTION AVG A REMPLACER
- CODE PHARES G/D MAUVAISE MASSE
- SUSPENSION AV G TROP BASSE

Nom du vérificateur :GPHC  
ANDRIANJANAHARINIRINA HILHER  
Opérateur : RAKOTOMALALA VONINIAINA ALISSA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 20 JOURS 20  
DÉCEMBRE 2021**