

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: BADOURALY STEPHANE

ADRESSE : APP T8 (T4BR+1) RESIDENCE TAMBATRA ZF  
TANJOMBATO, Tél. 0342251707

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **2858TAJ**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1435

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N° : **866796/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

Date : 01/10/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE*

*ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

**INAPTE**

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO  
Chrésus  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **1MOIS-02/11/2021**