

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOARISOA JOSE**

**ADRESSE : AMPAMAKIAMBATO, Tél. 0343661811**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6435UD**

**USAGE EFFECTIF: TMT**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 670

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 17 000

**TVA :** Ar 3 400

**NET A PAYER : Ar 20 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TAOLAGNARO - TOLIARA**

**RECU N° : 877423/TLR/013/SUR\_SITE/2021**

**Date : 12/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 20 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PATENTE A PRESENTER
- LICENCE A PRESENTER

Nom du vérificateur : GPHC MAKATIRY Francismin T.  
Opérateur : RAKOTONDRA SOA LEONIE DENISE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : SOIXANTE JOURS  
12/12/2021**