



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 863600/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 29/09/2021

NOM : RALAIMADY

ADRESSE : IN 36 Ambihilamena

TELEPHONE : -

PROFESSION :/

NUM IMM : 5032TBD

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : Antananarivo

GENRE : VP

TYPE : NN81WP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:065887

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :/

PTC :2090

PAV :1460

CU :630

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 29/09/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 29/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José B.A

Le Chef de Centre

Opérateur :TONGAVELO Voahiraniaina

Validité de circulation jusqu'au 29/09/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 5032TBD

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2090

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000