DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 874524/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 08/10/2021

NOM: COLIS EXPRESS S A

ADRESSE: LOT III S 307 K MADERA NAMONTANA/// TELEPHONE: 0341435944

PROFESSION:-

NUM IMM : 2044TALMARQUE :HYUNDAICOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : CTTETYPE : WVH7BP6UCARROSSERIE :FOURGONSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :10N°SERIE DU TYPE:713831

PLACE ASSISE : 6 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :-PTC :2995 PAV :1610 CU :1385

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2008

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 08/10/2021

PATENTE: ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 08/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au08/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:874524/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

De: COLIS EXPRESS S A DATE 08/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 2044 TAL

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 6 PLACE DEBOUT: PTC 2995 Ar 6 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 10 000 TVA Ar 2 000

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 12 000