

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANARIVELO RODOLPHE
ADRESSE : II G 39 AMBATOMARO ANTSOBOLO, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **4072TBF**

USAGE EFFECTIF: CSUB > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3490

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 31 000

TVA : Ar 6 200

NET A PAYER : **Ar 37 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 908236/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 11/11/2021

NET A PAYER : Ar 37 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PHARE G/D NULS
- CODE G/D NULS
- SUSPENSION AV G TROP BASSE
- SUSPENSION AV D TROP BASSE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(10/12/2021)