## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO - ANTANANARIVO**



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 922577/ANT/002/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 25/11/2021

**NOM**: SERVICE ECONOMIQUE - AMBASSADE DE FRANCE

ADRESSE: C/O AMBASSADE DE FRANCE **TELEPHONE**: 0340646792

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 009CD1043 **MARQUE**:NISSAN **COMMUNE: ANTANANARIVO** 

GENRE: VP **TYPE**: TANT31 **CARROSSERIE**: BREAK

**SOURCE D'ENERGIE** :ESSENCE **PUISSANCE**:12 N°SERIE DU TYPE:JN1TANT31ZO009079

**PLACE ASSISE:** 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR:**042988B

PTC:2100 CU:535 **PAV**:1565

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2011

**USAGE EFFECTIF: VP** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 25/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José B.A Le Chef de Centre

Opérateur: RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

Validité de circulation jusqu'au25/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO - ANTANANARIVO** 

DATE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:922577/ANT/002/SUR\_SITE/2021

De: SERVICE ECONOMIQUE - AMBASSADE DE FRANCE

25/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 009 CD 1043

**USAGE EFFECTTF**:VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2100

DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 0

**CARTE** Ar 0

THT Ar 0 TVA Ar 0

**NET A PAYER: Ar 0** TIMBRE Ar 0