## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVONIARISOA LUCIE

ADRESSE: LOT GVI 6717 BIS SOAMANANDRARINY - 0345047744, Tél.

0348655776

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2438TAA

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1260

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 916162/ANT/004/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PARE BRISE CASSEE
- FILTRE A AIR A POSER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur: CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(18/12/2021)