DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 907361/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 10/11/2021

 ${f NOM}$: OFFICIE NATIONAL DE NUTRITION

ADRESSE: LOT III M 39 ANOSY 0340211361 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 4694TAMMARQUE :MAZDACOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : CTTETYPE : UNYOW4CARROSSERIE :FOURGONSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :10N°SERIE DU TYPE:819659

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 109968

PTC :3100 PAV :1740 CU :1360

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2008

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 22/03/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 22/03/2021

PATENTE: -- ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 10/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 907361/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De : OFFICIE NATIONAL DE NUTRITION DATE 10/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4694TAM

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 3100 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 0