DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 908926/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

NOM: RAKOTOMALALA MIZASOA

ADRESSE: LOT III A B 50 A ANDRONONOBE ANKADIKELY ILAFY

TELEPHONE: 0341271424

PROFESSION: LABORANTINE

NUM IMM: 0527TV MARQUE: RENAULT COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: 112800 CARROSSERIE: CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:.0200722

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 05050509893

PTC :1050 PAV :720 CU :330

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1984

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 11/11/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina
Validité de circulation jusqu'au 11/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:908926/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RAKOTOMALALA MIZASOA DATE 11/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 0527TV

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1050 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**