DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 877663/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 12/10/2021

NOM: RAMAMISON VEROHAJAMANITRA HILDA PATRICIA

ADRESSE: LOGT 4 CITE DES 16 LOGTS 67 HAN E TELEPHONE: 034 17 815 60

PROFESSION: DIRECTEUR ADJOINT CEG 67 HA

NUM IMM: 4114TV MARQUE: DAIHATSU COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: G100LSGKS CARROSSERIE: CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :6 N°SERIE DU TYPE:640389

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 04407/9602257310

PTC :1065 PAV :665 CU :400

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1988

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 12/10/2021

NR LICENCE: DELIVREE LE: 12/10/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José B.A Le Chef de Centre

Opérateur : RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au12/10/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :877663/ANT/002/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BETONGOLO - ANTANANARIVO

De : RAMAMISON VEROHAJAMANITRA HILDA PATRICIA

12/10/2021

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1065 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 **CARTE** Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 24 000**

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4114TV

DATE