DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 920132/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 23/11/2021

NOM: RANDRIAMIZAO

ADRESSE: VBI 014 TONGARIVO MANDROSO/0340210273 TELEPHONE:

PROFESSION: AGRICULTEUR

NUM IMM : 4612TAF MARQUE : VOLVO COMMUNE : TANJOMBATO

GENRE : CAM TYPE : FL741 CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :18 N°SERIE DU TYPE:GA301082

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 9141393

PTC :26000 PAV :10000 CU :16000

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1991

USAGE EFFECTIF: TM16 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 19/05/2021

PATENTE: 0188917/2019 ANI: APTITUDE: APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAVAKA RABOTOVAO

Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au23/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :920132/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RANDRIAMIZAO DATE 23/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4612 TAF

USAGE EFFECTTF:TM16

PLACE DEBOUT: PLACE ASSISE: 3 PTC 26000 Ar 39 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 43 000 TVA Ar 8 600

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 51 600**