## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTONANAHARY MBOLATIANA JEAN **ADRESSE** : IJ 166 ANJANDRAMBONY AMBAVAHADITOKANA/0338728514, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2491TAG

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1383

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 919478/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 22/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- POIGNETS D'OUVERTURE PORTES EXT A POSER
- REVETEMENT PORTIERE A POSER
- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- FILTRE A AIR A POSER
- CABOCHON FEU DE POLICE A POSER
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 22/12/2021