



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 909268/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 11/11/2021

NOM : RABENANDRASANA NOMENJANAHARY

ADRESSE : AMPASINOMBY ANOSIALA

TELEPHONE : /

PROFESSION :/*

NUM IMM : 5383TBN

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANOSIALA

GENRE : VP

TYPE : BU51VP

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:8U830121

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1455

PAV :1005

CU :450

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2008

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MIZIZO Joseph Tsimine

Validité de circulation jusqu'au06/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5383TBN

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1455

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400