DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 909089/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 11/11/2021

NOM: VOLOLONIRINA FLORENCE

ADRESSE: LOT III J 86 N BIS AMPAGABE 0343131612 **TELEPHONE:**

PROFESSION:COMMERCANTE

NUM IMM: 6108TAH MARQUE: JMC **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: CAM **TYPE**: AFAG33 **CARROSSERIE**: BACHEE **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:11 N°SERIE DU TYPE:18161 PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 50851018

PTC:5385 **PAV**:2345 CU:3040

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 11/11/2020

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 11/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Le Chef de Centre

Opérateur: RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au 11/05/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:909089/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: VOLOLONIRINA FLORENCE DATE 11/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6108TAH

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 5385 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

NET A PAYER : Ar 16 800 TIMBRE Ar 0