

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAMBELO RIVOHARIJAONA DIAMONDRA PRINCY  
**ADRESSE :** LOT 130 BI AMBOHIMANGAKELY, Tél. 0339234984  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **0220TBC**

**USAGE EFFECTIF:** CSUB > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 37 000

**TVA :** Ar 7 400

**NET A PAYER :** **Ar 44 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 920064/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 23/11/2021

**NET A PAYER : Ar 44 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA  
Gérald  
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02MOIS 23/01/2022**