## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAMANDIMBISOA RASOASALAMA ANDRY **ADRESSE**: LOT 03 G BIS AMBOHIBAO ANTEHIROKA, **Tél**. 034 91 074

34

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3419TBL

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2610

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0 

 PV:
 Ar 4000 

 THT:
 Ar 22000 

 TVA:
 Ar 4400 

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 877183/ANT/002/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 12/10/2021

NETAPAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- TRAIN ARR A REVISER

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RASESILISOA Yeldine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 12/11/2021