

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANTONIARISOA HAJANIRINA AIME
ADRESSE : LOT 056 A/3602 ANKOFABA AMBONY, Tél. 0340517773
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4968FD

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1480

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : Ar 26 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 870974/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 06/10/2021

NET A PAYER : Ar 26 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD
Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS