

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
MORAMANGA - TOAMASINA**

**RECU N° : 875493/TNA/018/SUR\_SITE/2021**

**Date : 11/10/2021**

**De: RAKOTONIAINA JEAN CHRISTOPHE**

**ADRESSE : LOT BD 109 AMBANIDIA, Tél. 0345325393**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9969TBH**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 2350**

**DROIT : Ar 18 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0**

**CARTE : Ar 0**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 22 000**

**TVA : Ar 4 400**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- FUMEE EXCESSIVE
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RAJOSEFA Mondain  
Opérateur : ANDRIAMANJAVASOA  
NIARONANAMBATRA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS-11  
NOVEMBRE 2021**

