



**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 872414/FNR/007/SUR SITE/2021

**DATE :** 07/10/2021

**NOM :** RAKOTOBÉ NOELSON MAMY

**TELEPHONE :**

**ADRESSE :** AMPASIPOTSY ANJANORO / 0341171323

**PROFESSION :** CHAUFFEUR

**NUM IMM :** 4314FC

**MARQUE :** MERCEDES BENZ

**COMMUNE :** FIANARANTSOA

**GENRE :** TCP

**TYPE :** 602DKA

**CARROSSERIE :** CAR

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 10

**N°SERIE DU TYPE:** 60237710617971

**PLACE ASSISE :** 28

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 3500

**PAV :** 1540

**CU :** 1960

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1984

**USAGE EFFECTIF :** CU > 25 places et  
≤ 50 places

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 16/06/2021

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 07/10/2021

**Nom du vérificateur :** ANDRIAMASIRISOLO JEAN ARNAUD

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** FANAJASOA Sambany Nestoria

**Validité de circulation jusqu'au** 16/02/2022

**APTE**