DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASOARIMANGA VOLAHANTA

ADRESSE: LOT M F 126/ III MAHITSY FIRAISANA, Tél. 0343977361

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6949TAB

USAGE EFFECTIF: TM7

PLACE DEBOUT:

PTC: 8900

DROIT: Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 911204/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- LONGERON GAUCHE CASSE
- PARALLELISME A REGLER
- FUMEE EXCESSIVE
- PNEU AV G LISSE
- CARROSSAGE ROUES AV G A REGLER
- CARROSSAGE ROUE AV D A REGLER

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : MAHOLINIRINA Heriniaina Livasoa APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2MOIS