



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 872547/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 07/10/2021

NOM : RAKOTOSON FANJA JULIA ESTELLE

ADRESSE : LOT IVD 46 BIS ANTANETY SUD

TELEPHONE :

PROFESSION :COUTURIERE

NUM IMM : 7408TAB

MARQUE :MAZDA

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : TCP

TYPE : SKY021

CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:00103133

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :737801

PTC :2910

PAV :1570

CU :1340

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 2000

USAGE EFFECTIF : VL

NR CARTE VIOLETTE : 0213848

DELIVREE LE :26/10/2017

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 30/10/2019

PATENTE : 0003494/2019

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au08/02/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé7408TAB**

USAGE EFFECTIF :VL

PLACE ASSISE : 15

PLACE DEBOUT :

PTC

2910

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**