

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFINDRAVONONA RIVO STEPHEN  
**ADRESSE :** LOT II T 223 AMPANDRANA EST, Tél. 0334077097  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **4344TBC**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1630

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

**RECU N° : 872811/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 07/10/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS 07/11/2021**