

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: ANDRIANASOLO SAMOELA EBENEZERA**

**ADRESSE : AMPEFY, Tél. 033 91 054 15**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0241TAR**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1840

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSOHIHY - MAHAJANGA**

**RECU N° : 919283/MGA/026/SUR\_SITE/2021**

**Date : 22/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- DEMARREUR A VERIFIER
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : GP1C RAZANAJATOVO  
Théodore  
Opérateur : RASOLOMANDIMBY Vonimboahangy  
Fleurina

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS**