## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: BENJARA MARUS

 $\begin{array}{l} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT}\ 164\ \texttt{LB}\ \texttt{LAZABET}\ \texttt{NORD},\ \textbf{T\'el}.\ 0337184898 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{0854DD} \end{array}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1340

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 910334/ANT/010/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I
- PHARE G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 15JOURS