## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 917405/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 19/11/2021

**NOM**: RANDRIAMAMORY BRUNO

ADRESSE: LOT II A 78 F J ANJANAHARY 0342006129 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM: 8461TBD MARQUE: HYUNDAI COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: NN81WP CARROSSERIE: BREAK
SOURCE D'ENERGIE: GASOIL PUISSANCE: 10 N°SERIE DU TYPE: UO34165
PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: U46N1089421

PTC :2650 PAV :2050 CU :600

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2002

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE: 01/01/2011

NR LICENCE: DELIVREE LE: 14/11/2018

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 19/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFIMANDROSO Jeanne Edwine Validité de circulation jusqu'au20/11/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

**(** 

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 RECU N°: 917405/ANT/004/SUR\_SITE/2021

De: RANDRIAMAMORY BRUNO DATE 19/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 8461TBD

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2650 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**