

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: GAMI REP PAR RAKOTONINDRINA GASTON**

**ADRESSE : AMPANOTOKANA, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7295TAE**

**USAGE EFFECTIF: TM7**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 9000

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 934790/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date : 08/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DISQUE DE LIMITATION DE VITESSE A FAIRE
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE
- CARTE GRISE A REGULARISER (POIDS /CARROS)
- PNEU AV D LISSE
- FEUX DE GABARIT G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RADAFISON Andrandraina Jean Henri

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**