

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: ANDRIAMBELOMANANA RAZAIARIZO
ADRESSE : AVARATSENA SOAVINANDRIANA ITASY 033 17 935 02,
Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4539TBE

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC : 14800

DROIT : Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 27 000

TVA : Ar 5 400

NET A PAYER : Ar 32 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
MAHAJANGA-AMBOROVY**

RECU N° : 872941/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date : 07/10/2021

NET A PAYER : Ar 32 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PEDALE DE FREIN TROP BASSE
- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME
- FEUX DE GABARIT G/D NULS

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin
Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA
MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS