

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: BNI LEASING P/C RAZOLINORO MARIE JEANNINE
ADRESSE : LOT IMMEUBLE ANKORONDRANO, **Tél.** 033 78 120 63
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7126TAK

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 2860

DROIT : Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 19 000

TVA : Ar 3 800

NET A PAYER : Ar 22 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTSOHIHY - MAHAJANGA**

RECU N° : 908933/MGA/026/SUR_SITE/2021

Date : 11/11/2021

NET A PAYER : Ar 22 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- SIEGES A FIXER
- VEHICULE SALE
- PARALLELISME A REGLER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- MOTEUR BRUYANT
- PNEU AV G LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PHARE G/D NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC MAHAJORONARIMIADANA E.Olafson Opérateur : RANDRIANIRINA LEONCE	APTITUDE : INAPTE Délai de réparation accordée : 01 MOIS	
--	---	--