

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOROVY - MAHAJANGA**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 784108/MGA/020/SUR SITE/2021

**DATE :** 07/07/2021

**NOM :** RAFELANANDRIAMIHAMINA CASIMIR

**TELEPHONE :** 0346003331

**ADRESSE :** LOT 0203 B 0190 BIS ANTANIMALANDY NORD

**PROFESSION :** CHAUFFEUR

**NUM IMM :** 4536MC

**MARQUE :** MERCEDES BENZ

**COMMUNE :** MAHAJANGA

**GENRE :** TCP

**TYPE :** 208DC33

**CARROSSERIE :** CAR

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 10

**N°SERIE DU TYPE:** 6013621P019666

**PLACE ASSISE :** 22

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 2650

**PAV :** 1770

**CU :** 880

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 1992

**USAGE EFFECTIF :** CU

**NR CARTE VIOLETTE :** 207436

**DELIVREE LE :** 11/05/2017

**NR LICENCE :** 226/2019

**DELIVREE LE :** 11/07/2019

**PATENTE :** 76024/2019

**ANI :** -

**Visite du :** 07/07/2021

**Nom du vérificateur :** RAKOTOMANANA A. Joachin

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA MILY

**Validité de circulation jusqu'au** 07/11/2021

**APTE**