

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASOLOFOARIVELO HANTA AIMEE

**ADRESSE :** LOT II C 70 ANKADINANDRIANA ATSIMONDRANO, Tél.  
0346760206

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0446TAH**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1660

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOAMASINA-MORAMANGA**

**RECU N° : 866857/TNA/018/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/10/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE NUMERO DE CHASSIS DETERIORE
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- TRAIN AV A REVISER

Nom du vérificateur :GPHC RAJOSEFA Mondain  
Opérateur : RAOILISON Dera

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : DR UN MOIS-04  
NOVEMBRE 2021**