DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASOANANTENAINA MARIE JULIENNE
ADRESSE: LOT III U 126 B BIS ANOSIZATO EST, Tél. 0342823722
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8759TAC

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1560

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N°: 923052/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 25/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 03 MOIS - 25/02/2022