## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 722839/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 03/05/2021

**NOM**: RAZAKANAIVO ANJASOA

ADRESSE: LOT M S 164 BIS MASINANDRIANA TELEPHONE: -

**PROFESSION**: MENAGERE

NUM IMM : 7334TAP MARQUE : MITSUBISHI COMMUNE : ANKADIKELY ILAFY ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: GHV75W CARROSSERIE: BREAK

SOURCE D'ENERGIE: ESSENCE PUISSANCE: 9 N°SERIE DU TYPE: 0000925

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :2085 PAV :1620 CU :465

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION: 1999

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 03/01/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 25/11/2021

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 03/05/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre Le Chef de Centre

Opérateur: RAZAFIARISOA Vololonjanahary Meltine

Validité de circulation jusqu'au03/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAZAKANAIVO ANJASOA DATE 03/05/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7334TAP

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2085 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**