

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAVONIMBOAHANGIHARIMANGA SAHONDRA
ADRESSE : LOT 07/ G/BA 3305 BERAVIDA, Tél. 0345424773
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 0683FD

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1245

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : Ar 13 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 864858/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 30/09/2021

NET A PAYER : Ar 13 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANA « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- CREMAILLERE A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE
CLEMENTINE

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 15 JOURS