



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 870228/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 05/10/2021

NOM : RAHOLIARISOA MBOLATIANA

ADRESSE : 93 A BIS ANDRANORO

TELEPHONE : /

PROFESSION :MENAGERA

NUM IMM : 6178TAU

MARQUE :DAIHATSU

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : J100RG

CARROSSERIE :CI 4P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :7

N°SERIE DU TYPE:00548237

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :0785908

PTC :1280

PAV :870

CU :410

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 0203

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 05/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :CNE RAVONENA Andriamahatana Fils

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIANAVAHY Volatiana

Validité de circulation jusqu'au05/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé6178TAU

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1280

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400