## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** ANDRIATSILANY NOROHARIVELO MICHELINE **ADRESSE**: LOT 0107 M 0258 SECT 4 MAHAVOKY SUD, **Tél**. 0320207273

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  ${\bf 3370MD}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2310

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 875442/ANT/010/SUR\_SITE/2021 Date: 11/10/2021

NETAPAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- MOTEUR SALE
- ECLAIRAGE LONGUE PORTEE LED A ENLEVER

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Opérateur : VITASOA Solange

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS