

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZANARIVONY SERAPHINE  
**ADRESSE :** LOT IA 14 MASINDRAY 0340644318, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **2336TAH**

**USAGE EFFECTIF:** TM6

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 16 000

**TVA :** Ar 3 200

**NET A PAYER :** **Ar 19 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 875016/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/10/2021

**NET A PAYER : Ar 19 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA  
Gérald  
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 2 MOIS 11/12/2021**