DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **BETONGOLO - ANTANANARIVO**



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 915862/ANT/002/SUR_SITE/2021 **DATE**: 18/11/2021

NOM: RAKOTONIRINA LOUISON PATRICK

ADRESSE: LOT II F 31 AMBONDRONA **TELEPHONE**: 0349739994

PROFESSION: IMPRIMEUR

NUM IMM: 3970TBA MARQUE: LAND ROVER **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP TYPE: LAAA18 **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:9 N°SERIE DU TYPE:325067 PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:3180 **PAV**:2394 CU:786

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2009

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 18/11/2021

PATENTE: APTITUDE: APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc Le Chef de Centre

Opérateur : RAZAFINDRAINIBE Marie Gorettie Validité de circulation jusqu'au 18/11/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



BETONGOLO - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

RECU N°:915862/ANT/002/SUR_SITE/2021 Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

De: RAKOTONIRINA LOUISON PATRICK DATE 18/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3970 TBA

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 3180 DROIT Ar 18 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0