

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RABONHARIJAONA SEHENOALIMALALA
ADRESSE : LOT II E9 M BIS L AMBOHIMIRARY 0344354040, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4506TAB

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1095

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : Ar 28 800

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 917445/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 19/11/2021

NET A PAYER : Ar 28 800

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS 24/11/2021