DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAMAROLAHY LIDA OLLANDE} $$ \textbf{ADRESSE}: LOT 9C PLLE.12/12 TANAMAKOA, T\'el. 0345418403 $$ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: 2971AH $$$

USAGE EFFECTIF: TMT

PLACE DEBOUT:

PTC: 670

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-TANAMBOROZANO

RECU N°: 868883/TNA/005/SUR_SITE/2021

Date: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PLAQUE POLICE AV NON CONFORME

Nom du vérificateur :LT RANDRIANARISOA Sambany

Gérmain

Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS